### 取扱説明書

### LDP SERIES



LED & LD 用 定電流パルス駆動装置

### **PSI-LDP03**

## 安全上の注意(1)



使用法よっては、死亡または重傷など人体に重大な危険を及ぼ す可能性がありますので、以下の注意事項を必ずお守りいただ き、感電事故のないようにご使用ください。設置、設定準備中 は必ずACコンセントを抜いて下さい。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をした場合に生じる危害や損害の程度を表す表示を区分します。

<u></u> 危険	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う危険が切迫して 生じることが想定される」内容です。
⚠ 警告	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
<u></u> 注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■ 遵守すべき内容の種類を次の絵表示で区分します。

$\bigcirc$	この絵表示(類)は、してはならない「禁止」内容です。
0	この絵表示は、必ず実行しなければならない「義務」内容です。

■ 具体的な危険性や行為の禁止を表す表示を区分します。

<u></u> 感電注意	この絵表示は「感電の恐れがある」ことを示し、 注意とその対策を促しています。
😃 接地義務	この絵表示は「アース線を接地する義務がある」ことを示しています。
分解禁止	この絵表示は「分解してはならない」ことを示しています。
後 接触禁止	この絵表示は「触ってはならない」ことを示し ています。

## 安全上の注意(2)



### 危険

通電中 本体の中を 絶対に触らない



感電、やけど、発煙、 発火等の恐れがあり ます。

本体のカバーを絶対 に外さない



感電により人体に 重大な危険を及ぼ す恐れがあります。

通電部に触らない



絶縁されていない通電部 に触れると感電し、人体 に重大な危険を及ぼす恐 れがあります。

導電性を有する物の 近傍に設置しない



導電性を有する台や 水蒸気・結露等が発生 しやすい場所に設置 すると、火災や感電の 恐れがあります。

## 警告

装置に物を置かない



加熱による火災や感 電の恐れがあります。

出力端子やコネクタを 加工しない



火災や感電の恐れが あります。所定のもの を使用してください。

## 安全上の注意(3)



引火性物質の近傍に 設置しない



灯油、ガソリン等の引 火性物質の近傍に設 置しないでください。 火災の原因になりま



漏電や感電事故の予 防策として、所定のケ ーブルを使用してく ださい。

安定した場所に設置 する



本機が振動等で床に 落ちるなど、事故の原 因になります。移動や 落下の防止をして下 さい。

■ アース線を接続する



感電事故の予防策と して、必ず接地を行っ てください。

# 注意

装置を天地逆方向や 横方向に置かない



不正な設置により、漏 電や火災の原因にな る可能性があります。

高温になる場所に設 置しない



性能の低下や漏電、火 災等の原因になる可 能性があります。

## 安全上の注意(4)

### 遵守



■ 本体を有機溶剤や濡 れた雑布で拭かない



本体内部回路の損傷 や感電、漏電、発煙、 発火等の危険があり ます。 ■ 使用者以外の人間や 動物を近づけない



万一の場合に備え、人間(特に子供)や動物を近づけないでください。

■ 適切な換気を行う



使用状況によっては 発熱する場合があり ます 通風の良い環 境で使用して下さい ■ 安全対策を徹底する



万一の場合に備え、絶縁がローブを使用し、 感電を防ぐ。

その他、死亡または重傷など人体に重大な危険を及ぼす可能性がある事故を未然に防ぐための対策を実施していただきますよう御願い致します。

定電流駆動装置の使用に於いてはこの取扱説明書を良く読み、理解したうえで十分注意してご使用ください

■ お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる所に、必ず保管して下さい。

### 目 次

	安全にお使い頂く	(ために	P - 2~5
1	概要		P - 7
2	主な仕	<b>様</b>	P - 7
3	モニタ-	一機能	P - 7
4	パネル	説明	P - 7
5	背面		P - 8
6	接続ブ	ロック図	P - 8
7	接続		P - 8
8	電源の	投入	P - 8
9	外部電影	源入力	P - 8
10	電流設力	定	P - 8
11	TTL 設	设定	P - 8
12	運転		P - 9
13	停止		P - 9
14	電流波:	形 例	P - 10
15	仕様		P - 11, 12

#### LED & LD用 定電流パルス駆動装置 PSI-LDP03 取扱説明

1 ; 概要 高速高安定パルス出力モデル PSI-LDP03

本装置はLED や LDを定電流で高速ドライブ出来ます

外部電源を使用し TTL入力信号に高速に応答して10A迄の大電流を出力します

大電流をドライブしながら オフ時間が速いことを特徴としています

外部信号に同期して 短時間照射や照射直後の現象観測,解析等に適しています

DVMモニターで電流値の設定が出来ます

注意! 本装置でLEDやLDをドライブした場合強力な発光をします

取扱いにおいては 必要な防護装置を使用するとともに 発光を直視しないよう

充分注意して使用して下さい

2: 主な仕様

定電流出力範囲 : 1A ~ 10A 連続可変VR設定

設定確度 F.S. ± (2 % ± 0.01 ) A 以内

安定度 ± 0.5 % Max

外部電源入力範囲 : 6V ~ 25 V

外部制御信号 : TTL

印加時間 : 3 μs ~ 100 μs

DUTY : 50 % 以下 条件で変わります

立下り時間 : 1.5 μs 以下 (@10A)

3; モニター機能

A 電流設定: DVM表示器 10.00 A

B 電流波形: BNC 出力 1A/ 1V 出力電流波形 C VF波形: BNC 出力 1/ 10 V LED, LD 負荷波形

4: パネル説明

①: U. M. 警告灯 / ①: STOP スイッチ ④: 電流設定用 VR ⑥: 出力電流モニター \ ③: 0. H. 警告灯 | ⑦: 負荷電圧

│ ⑩: 出力可能スイッ │ ⑤: 設定 電流

5. 設定 電流 モニター

モニター




②: 外部電源入力端 ③: TTL 入力信号⑨ ⑧ ①: 電源オン、オフ 赤: + 電流出力端子

黒:- 赤 + ⑧: アノード⊕へ接続します 黒 - ⑨: カソード⊖へ接続します

#### 5; 背面パネル

AC100V用インレット フューズ 3A 筐体接地用ターミナル

6: 接続ブロック図



別途 容量 1.1 A 以上で必要な電圧まで可変できる電源と 周波数、DUTY が変えられる TTL 発振器が必要です

#### 7: 接続

1 背面 : AC 入力 100V 電源ラインに接続

2 前面パネル : VIN ② に外部電源を接続

3 CONTROL : BNC入力 ③ にTTL発振器出力を接続

4 電流をモニターする場合: I MON. 出力 ⑥ をオシロスコープ(1MΩ終端)で観測

5 負荷電圧をモニターする場合: VF MONI. 出力 ⑦ をオシロスコープ (1MΩ終端) で観測

6 電流出力端子 + 8 を負荷のアノードに - 9 を負荷のカソード に接続します

電流の立上がり、立下り時間は 外部入力電圧、設定電流、配線状況等 により変わります 出来るだけ短く太い配線で使用してください

#### 8: 電源投入

POWER SW ① を ON します LED が点灯して DVMが表示します

#### 9; 外部電源をオンします

V IN の LED が点灯します

入力電圧が25 Vを超えると装置保護のため
U.M の警告 LED が点灯します 直ぐに25 V以下に下げてくだ:
入力電圧範囲は6V ~ 25V ですが 負荷電圧プラス 1V ~ 5V 位が目安です

#### 10: 電流値はパネル上のVRで設定します

設定値がDVMに表示されます 希望する電流値に合わせて下さい

正確な電流波形は電流プローブで確認して下さい

#### 11: TTL信号

- ITL 入力は 印加時間幅 3μs ~ 100μs の範囲にしてください 連続運転の場合 繰り返し周波数,DUTYは使用電流で変わります 10 A, 繰り返し周波数 1 KHz では DUTY 10%以下としてください 仕様書の電流、印加時間、周波数を参考にして使用条件で適宜設定して下さい 安定動作の為に本器電源投入後10分~20分程ヒートランしてから運転して下さい

#### 12: 運転

測定準備が出來たら READY ⑩ スイッチを押します 緑の LED が点灯します TTL 入力を受け付け 出力可能になります TTL に同期して設定電流が出力します

電流プローブ 若しくは I MON の波形により電流波形を確認します 必要に応じて V IN 電圧を加減 調整して下さい

V IN 電圧は負荷電圧 VF 以上を加えないと電流は流れません DVM 表示の電流が流れていないときは電圧不足の可能性が有ります

VF MON. で負荷電圧波形が観測できます VF は⊕出力端子の電圧になります

外部入力電圧を操作することにより 電流波形が少し変えられます VINと VF 電圧 の差が大きいほど立上り時間は速くなりますが 内部発熱が大きくなりますので連続使用の場合 最小限の入力電圧にして下さい


I MON. VF MON. 出力波形は高速の為 乱れる部分がある場合があります 駆動時間が極端に短い場合 表示値と実際の電流が異なることがあります

#### 13; 停止


停止する場合 STOP ① ボタンを押します READY の LED が消灯します 動作中 U. M ② か O. H ③ が動作した場合も停止します

- ◎ 装置内の温度が高くなりすぎると 0.H 警告 LEDが点灯して停止しま 装置保護の為 充分なクーリング時間を取ってから再開して下さし
- ◎ U.M 及び O.H が点灯すると STOP になり動作しません 原因を取り除いたうえで READY スイッチから再操作して下さい

#### 使用例



任意のLED電源として使用可能できます 短いパルスで印加可能なため 被射体への入熱を大幅に抑えることができます りん光の減衰の観測や ソーラボの光源としても使用可能です



### LED & LD用定電流パルス駆動装置 仕様書

PSI - LDP01 & PSI - LDP03

2018/7

#### 1. 概要

本装置はLEDまたはLDを外部からの制御信号に同期して、予め設定された定電流で駆動することができます 本装置は用途に応じて下記の2機種が用意されています

I. PSI-LDP01: 100 ns立下りの超高速応答タイプ 50V まで印加可能

II. PSI-LDP03: 10 A でも最大1.5 μ s立下り 定電流安定度重視タイプ DVM設定モニター付き

#### 2. 装置接続図



3. 仕様 注)本仕様は装置性能向上・機能性向上のため予告なく変更することが有ります

項目	PSI-LDP01	PSI-LDP03	
外形寸法	W: 210, H: 150, D: 250	W: 210, H: 150, D: 250	
外部電源印加電圧	2 ~ 50 V	6 ~ 25 V	
外部電源容量	1.1 A 以上	1.1 A 以上	
定電流設定範囲	1 A∼10 A	1 A~10 A	
IMON 確度(*1)	±2 %	±2 %	
VF MON 確度(*1)	±2 %	±2 %	
DVM 表示確度		F.S. ( $\pm$ 2 % $\pm$ 0.01) A	
TTL駆動信号幅 1 μ s ~ 100 μ s		$3 \mu s \sim 100 \mu s$	
繰り返し周波数(*2)	1 KHz @ Iout=10A 100 μ s (Duty10%)	1 KHz @ Iout=10A 100 $\mu$ s (Duty10%)	

\*1) 高速の為 オン、オフの過渡波形が乱れることが有ります VF は電流出力端子間の電圧です

\*2) 代表例 100 μs 幅 印加に対して最大繰り返し周波数は下記の目安となります( Vin - Vf = 10V 以内 )

Iout	1 A	2 A	5 A	10 A
繰り返し	5 KHz	5 KHz	2 KHz	1 KHz
最大Duty	50%	50%	20%	10%

注) 詳しくは下記 設定範囲グラフ 参照

#### 4. 保護機能

1)入力電源過電圧監視 : LED表示, 装置不動作 2) 温度上昇監視 : LED表示, 装置停止

: LED表示, 装置停止 出力電圧と外部入力電圧の差電圧約12V以上を検出(\*注1) 3)入出力電圧差監視

復帰は原因除去後 READYスイッチ 再操作

\*注1) LDP01 装置性能改善の目的で検出停止もしくは検出電圧の変更を行う場合があります

#### 5. 操作面部品

1) POWERスイッチ; 装置電源ON/OFFスイッチ

2) STOPスイッチ ; 装置動作停止スイッチ

3) READYスイッチ ; 外部信号により電流を出力可能

4) 電流設定(可変抵抗); 1A~10A

; 設定電流を表示DVM 10.00(A):LDP03 5) パネルメータ

6) CONTROL(BNC); 制御パルス入力 (TTL 信号)

7) I Mon. (BNC); 出力電流モニター

8) VF MON.(BNC); LED & LD 負荷電圧モニター

9) 外部電源受電ターミナル; + & -

10) 電流出力ターミナル ; + & -

#### 6. 裏面部品

AC 100 V (1 A 以下)入力 1) ACインレット

2) FUSE 3 A

3) 筐体GND 端子


#### 7. 付属品

- 1) ACコード 2 m
- 2) 取説
- \* 本装置は日本国内での使用を想定して製作されています

#### 8. 使用時の注意点

- 1) 実働前に 10 分から 20 分程 電源をオンしてヒートランしてから使用して下さい
- 2) Ein と Eoutの差が大きいほど電流の立上りは早くなりますが 内部発熱が大きくなりますので 連続使用の場合 最小限の入力電圧にしてください
- 3) 実際の運用状態で 電流の値、波形を確認してご利用ください
- 9. 電流、パルス印加幅による繰り返し周波数の設定範囲

夫々の電流でパルス印加幅の線より低い繰り返し周波数領域で使用して下さい DUTY 10 A では 10 %、2 A では 50 % 以下 (VIN - VF は 10 V 以内です) 最大DUTYは 50 % です



開発・製造



ピー・エス・アイ

〒350-0001埼玉県川越市古谷上6083-7 TEL: 049-235-5017 FAX: 049-235-5174

2018年 7月 第1版